

Remplacement de la fontaine de la place de l'Hôtel de Ville

Pourquoi une nouvelle fontaine

Depuis plusieurs années, des fuites avaient été constatées dans la fontaine de la place de l'Hôtel de Ville, en raison de défauts de construction. En 2003, une réfection de l'étanchéité avait été réalisée mais, en 2005, de nouvelles fuites étaient apparues. Pour l'ensemble de l'année 2005, 3000 litres d'eau par jour, soit 1000 m³ pour l'année, ont ainsi été perdus.

Une étude a été commandée à un cabinet spécialisé. Le diagnostic a été le suivant :

- Une réfection complète de l'étanchéité était nécessaire, avec démolition des bassins.
- L'éclairage, défectueux, ne correspondait plus aux normes de sécurité et devait être remplacé dans tous ses éléments.
- Les pompes, en très mauvais état, ne pouvaient plus être réparées.

En raison de l'intérêt esthétique de cette fontaine pour le cachet du centre-ville, il a été décidé de procéder à une réfection complète des installations, soit :

- La démolition de l'installation existante et la réalisation d'un nouveau bassin
- L'installation d'un nouveau système de pompes
- L'installation d'un système d'éclairage correspondant aux normes de sécurité actuelles.

Coût : 187 000 € TTC

Calendrier des travaux

- Début des travaux : avril 2006
- Fin des travaux : fin juin 2006



Avril 2006



Mai 2006



Mai 2006



Mai 2006



Juin 2006



Juin 2006