

## Création de trottoirs sur la rue de la Pottaz



La rue de la Pottaz présentait une interruption dans le tracé de ses trottoirs, ce qui obligeait les piétons à passer le long de la chaussée. Une circulation rapide conjuguée à l'absence d'accotements en faisait un endroit dangereux.

Deux trottoirs ont été aménagés : l'un afin de raccorder l'existant et l'autre pour assurer la sécurité des maisons riveraines.